

平成28年1月

お客様各位

クボタ空調株式会社

長年ご使用のファンコイルユニットについてご注意ください

すでに販売を終了しておりますファンコイルユニットにつきまして、今後末永く安心してご使用頂くために、定期的な保守点検と劣化部品の交換をお願い致します。

家電製品を長期使用しておりますと、内部部品の経年劣化に伴う発煙や発火の可能性のあることは、すでに各省庁より調査報告されている通りです。

ファンコイルユニットについても、使用しておりますモーター・コンデンサー・電線は経年劣化しますため、定期的な点検や劣化部品の交換が適切に行われないと、極稀ではありますが発煙・発火をする恐れがあります。

運転中に焦げ臭いにおいや異常音が発生したり、電線やプラグが異常に熱くなった時は、運転を停止し電源プラグを抜いて下さい。

ファンコイルユニットの点検や部品交換につきましては、取扱説明書並びに日本冷凍空調工業会発行の「保守・点検ガイドライン」をご参照願います。

以上